

Datos del Personal Comisionado

Numero de Oficio de la Comisión:	CDQ/P/DPDyA/322/2026		
Lugar y Período de la Comisión :	CANCUN, QUINTANA ROO / 14 Y 15 DE MAYO		
Nombre del Comisionado :	FRANCISCO ALEJANDRO VELAZQUEZ MADERA	R.F.C.	VEMF8901073G4
Puesto:	SUPERVISOR DE OBRA	Nivel :	999999
Tipo :	ASIMILABLE		
Departamento o Dirección de Adscripción :	DEPARTAMENTO DE PLANEACION, DESARROLLO Y DE ARCHIVOS		
Asunto de la Comisión :	TRAMITE Y SUPERVSION DE OBRA DE "REHABILITACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL AUDITORIO DE CANCÚN, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ"		

Reporte de las Tareas Desempeñadas durante la Comisión

Se realizaron trabajos de supervisión en el Auditorio de Cancún, verificando los avances correspondientes a las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias del inmueble. Durante el recorrido se efectuó la inspección de los módulos sanitarios en planta baja y planta alta, constatando el progreso en la colocación de tuberías, conexiones y adecuaciones necesarias para su funcionamiento.

De igual manera, se supervisó la instalación eléctrica en la planta baja, observando que gran parte del sistema ya se encuentra cableado y con avances considerables en canalizaciones y distribución eléctrica.

Asimismo, durante la visita se identificó que continúan los trabajos de acabados y cierre de detalles constructivos mediante la colocación de muros de tablaroca en distintas áreas del auditorio, apreciándose un avance general favorable en la obra.

Evidencia Fotográfica de la Comisión



Firma del Comisionado

Nombre: ARQ. FRANCISCO VELAZQUEZ MADERA
Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Comisión del Deporte de Quintana Roo
 Calzada Veracruz No. 59, Col. Barrio Bravo C.P.
 77098
 Chetumal, Quintana Roo, México



CODEQ
 COMISIÓN
 DEL DEPORTE
 DE QUINTANA ROO

Exclusivo Recursos Humanos

Sello y Firma de Recibido