

INFORME DE LA COMISIÓN					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">UNIDAD RESPONSABLE</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.</td> </tr> </table>	UNIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">FECHA DE ELABORACIÓN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25/06/2026</td> </tr> </table>	FECHA DE ELABORACIÓN	25/06/2026
UNIDAD RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.					
FECHA DE ELABORACIÓN					
25/06/2026					
DATOS GENERALES					
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOSUE ROMERO DURAN				
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL				
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN				
PERIODO DE LA COMISIÓN	18 DE JUNIO DE 2026				
LUGAR DE LA COMISIÓN	XCALAK Y CHETUMAL				
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 703.86				
Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instrucción de la Ing. Ariadna Anaya Constantino, jefa del departamento de presupuestos de obra y equipamiento. Se informa lo realizado en la comisión conferida el día 18 de junio de 2026 al municipio de Othon P. Blanco. Jueves 18 de junio del 2026. Xcalak y Chetumal, Quintana Roo. Se realiza levantamiento físico y verificación reportes por medio de oficios turnados a la institución: Primero se visitó la Telesecundaria Othon P. Blanco en la comunidad de Xcalak donde se realizó el levantamiento físico para ubicar un pórtico, el sello lo recopilamos en la escuela. El recorrido continuo en la primaria Miguel Hidalgo y Costilla donde se realizó la valoración estructural del domo de la escuela donde se había reportado daño estructural por las condiciones del ambiente alto en sal, también se atendió el comedor de la escuela, debido a que no se encontraba el director del plantel nos atendió la maestra encargada y firmo la constancia de desempeño al no contar con el sello de la escuela no nos pudo sellar. El recorrido continuo en la ciudad de Chetumal donde visitamos la escuela primaria Francisco I. Madero donde se realizó el levantamiento de los trabajos para dar mantenimiento al canalón del domo, también se realizó el					



levantamiento de la barda perimetral y el levantamiento de las luminarias punta de poste.

El recorrido se realizó en el Vehículo Oficial Nissan Frontier con placas: TA 1802 R.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOSUE
ROMERO DURAN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.