



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE.0838.26 FOLIO 0360

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

PLAYA DEL CARMEN - BENITO JUÁREZ



10 DE JUNIO DEL 2026

Marcela Genus Perez
NOMBRE Y FIRMA

SE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"CIUDADES HNAS. WICHITA-CANCUN"
C.C.T. 23DPR0143E
ZONA ESCOLAR 016
CANCUN, B. J. Q. ROO.
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

M. C. GERARDO MENDOZA GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL
IFEQROO

SELLO

OS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"CHETUMAL" T.M.
C.C.T. 23DPR0690K
ZONA ESCOLAR 035
CANCUN, B. J. QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE.0838.26 FOLIO 0360

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

BENITO JUÁREZ



19 DE JUNIO DEL 2026

Marcela Ramos Perez
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"CIUDADES HNAS. WICHITA-CANCUN"
C.C.T. 23DPR0143E
ZONA ESCOLAR 016
CANCUN, B. J. Q. ROO.
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

M. C. GERARDO MENDOZA GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL
IFEQROO

SELLO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"CHETUMAL T.M.
C.C.T. 23DPR0690K
ZONA ESCOLAR 035
CANCUN, B. J. Q. QUINTANA ROO.

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 22 del mes de Junio del 2026

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de, \$ 328.47 (Son: Trescientos veintiocho pesos 47/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de la Supervisión y seguimiento de obras del programa que se llevó a cabo del 18 AL 19 de Junio de 2026, en la localidad de Playa del Carmen y Cancún del Municipio de Benito Juárez y Playa del Carmen del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Numero Oficio de comisión: IFEQROO.DOyE.0838.26	Folio Orden de ministración: 0360
Monto otorgado	Monto equivalente al 20%
\$ 1,642.34	\$ 328.47

Desglose de Operaciones Efectuadas no Comprobables Por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
18/06/2026	AGUA	165.00
19/06/2026	AGUA	163.47
		\$ 328.47

ATENTAMENTE:

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO.
JEFE DE DEPTO. ZONA SUR Y CENTRO

AUTORIZO:

M.C. GERARDO MENDOZA GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
22 DE JUNIO DEL 2026

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	PLAYA DEL CARMEN - BENITO JUÁREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,642.34

INFORME

18 DE JUNIO DEL 2026.

J.N. DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN.

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, para revisión de los avances de los trabajos respecto a la construcción de barda. Se observo que se tiene 8 obreros en las cuales se trabaja en aplanados de muros y acabados de pórticos, solicito que se suministren los portones para esta semana y se inicie los trabajos de limpieza de obra.

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, para revisión de los avances de los trabajos respecto a la construcción de barda. Se observo que se tiene 8 obreros en las cuales se trabaja en aplanados de muros y acabados de pórticos, solicito que se suministren los portones para esta semana y se inicie los trabajos de limpieza de obra.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, para revisión de los avances de los trabajos respecto a la construcción de barda. Se observo que se tiene 10 obreros en las cuales se trabaja en aplanados de muros y acabados de pórticos, solicito que se suministren los portones para esta semana y se inicie los trabajos de limpieza de obra.

UPQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se realizo visita de supervisión se trabaja en el retiro de materiales de desmonte y se inicia con suministro de material para la formación del área de cancha. Esta obra aun no tenemos el proyecto definido.



19 DE JUNIO DEL 2026.

UAQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se observaron trabajos de cimbrado y armado de trabes de planta baja, se determinó de para la semana del 30 de junio se realizaría los trabajos de colado de trabes y losa integral.

CBTIS 301, CANCÚN. BENITO JUÁREZ. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se continúa trabajando en instalaciones de equipos de aires acondicionados, cajillos, resanes, pintura, salida de datos, limpieza general de obra, se suministró parte de los mobiliarios de aulas. Se pidió realizar varias observaciones en los acabados del edificio, protectores, perfiles, boquillas, e instalaciones. Pido atender y no estar dejando detalles. Pidió ya definir y realizar los trabajos que contribuyen para a operación del edificio.

SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se observó domo con demasiados detalles por lo que se procedió a realizar minuta de trabajo y se solicitó al residente la notificación por oficio.

PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se iniciaron detalles de portería, arillos, filtraciones, limpieza de obra entre otros, se pidió atender de manera urgente para programación de entrega de los trabajos al plantel. Se levanto minuta de trabajo.

PRIMARIA HERMANAS HUCHITAS, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, la obra se encuentra terminada, únicamente se pidió sacar escombros y la canalización de la alimentación eléctrica correctamente que alimenta las luminarias del domo. Se pidió la terminación a la brevedad para programación de la entrega.

PRIMARIA MARÍA DE LOURDES GARCÍA, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se levantó minuta de trabajos deficiencias técnicas, piso soplado, tubería rota, falta de riostra en estructura.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.