



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES:

No. IFEQROO.DOYE.0964.2026 FOLIO 0033

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:


OTHÓN P. BLANCO

03 DE JULIO DEL 2026



EJIDO GUILLERMO PRIETO
MPIO. OTHÓN P. BLANCO
EDD. QUINTANA ROO

Juan Pablo Torres Vasquez
NOMBRE Y FIRMA



MISARIA MP
POYELLONEGA
CIVIL AMPARO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

M.C. GERARDO MENDOZA GARCIA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
Y EQUIPAMIENTO DEL IFEQROO

SELLO



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
8 DE JULIO DEL 2026

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 03 DE JULIO DEL 2026
LUGAR DE LA COMISIÓN	LOCALIDADES DE OTHÓN P. BLANCO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 821.17

SUPERVISIÓN DE OBRAS

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

El día 03 de Julio de 2026 se realiza recorrido de supervisión en diferentes planteles del municipio de Othón P. Blanco. del estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260046) PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER en la localidad de GUILLERMO PRIETO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260033) PRIMARIA CUAUHTÉMOC en la localidad de ARROYO NEGRO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260067) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ en la localidad de JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ICAICHÉ). Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.


FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.